

« به نام خدا »

بخش دوم : مشخصه ها و مدل سازی تجهیزات  
فصل سوم : نظریه و مدل سازی ماشینهای سنگین

استاد : جناب آقای دکتر فرزاد رضوی  
ارائه دهنده : مصطفی شامی ( ۸۷۲۱۲۱۰۰۸ )

پاییز ۸۷

ماشین سنکرون ← تحریک (مغز جزای DC) میدان تحریک ایجاد شده و با تحریک روتور در حرکت

آرشیج (القای ولتاژ متناوب در آن)

از آنجاکه در ولتاژی بسیار بالا قرار ولتاژ تحریک کار می کند نیاز به عواصی کابلی نیست که است دلتا به قدری روی استاتور تحریک می تیزد و میدان عواصی را میسر حاصل از عبور جریان در فاصله مقابل از سیم پیچها با سرعت سنکرون می چرخد

\* برای تولید گشتاور مانده بکار روتور باید از قیاس در سرعت سنکرون بچرخد

زمان ولتاژ استاتور  $n = \frac{12 \phi f}{P_f}$


تعداد قطبهای تحریک  $P_f$

توربینهای آبی ←  $n$  کم ←  $P_f$  زیاد ← روتور قطب برداشته رسیع پیچ میخورد تراستاده از سیم پیچهای بسیار کثیفه

توربینهای بخار و گاز ←  $n$  زیاد ←  $P_f$  ۲ یا ۴ ← روتور سیلندری از فولاد آلیاژ رسیع پیچ میخورد کثیفه نه از روتور دیگر یکبار جدا است

\* به وسیله جارگشت مناسب کلافها در روتور سیلندری و نیز شکل دهی مناسب قطبهای روتور قطب برداشته میسر و شعور تا شکل موج mmf حاصل میسر می شود (در روتورهای مشابه حاصل میسر)

$$\theta_e = \frac{P_f}{2} \theta_m$$



فرض کنیم

$$\begin{cases} i_a = I_m \cos(\omega_s t) \\ i_b = I_m \cos(\omega_s t - \frac{2\pi}{3}) \\ i_c = I_m \cos(\omega_s t + \frac{2\pi}{3}) \end{cases}$$

$$\begin{cases} MMF_a = K i_a \cos \delta \\ MMF_b = K i_b \cos(\delta - \frac{2\pi}{3}) \\ MMF_c = K i_c \cos(\delta + \frac{2\pi}{3}) \end{cases}$$

↑  $2\pi f$  فرکانس روتور برای برپا استاتور


$$MMF_{total} = MMF_a + MMF_b + MMF_c = \frac{3}{2} K I_m \cos(\delta - \omega_s t)$$

اگر ماشین دارای  $P_f$  قطب تحریک باشد آنگاه  $\omega_{dm} = \frac{2}{P_f} \omega_s$  سرعت گشتاور مکانیکی

برپا  $n_s = 6 \phi \times \frac{\omega_{dm}}{2\pi} = \frac{12 \phi f}{P_f}$

در این صورت گشتاورها سرعت سنکرون است. لذا سرعت گشتاور روتور با سرعت گشتاور  $MMF_{total}$  در شعاع لغزایی برابر است.

\* گشتاور در روتور در جهت عمل می کند که میدانهای عواصی روتور را استاتور روتور را استاتور روتور



میدان روتور شدت به میدان آرشیج گشتاور از سیم پیچها در مقابل هر قطب روتور به سیم پیچهای روتور




گشتاور از سیم پیچها در جهت " " در جهت " " ← سیم پیچها

$$\theta = \omega_r t$$

$$\psi = Li \quad L = N \Phi$$

$$L = N^2 P$$

$$P = \frac{1}{R}$$



$$e_1 = \frac{d\psi_1}{dt} + r_1 i_1$$

$$e_2 = \frac{d\psi_2}{dt} + r_2 i_2$$

$$\begin{cases} \psi_1 = N_1 (\Phi_{m1} + \Phi_{l1}) + N_1 \Phi_{m2} \\ \psi_2 = N_2 (\Phi_{m2} + \Phi_{l2}) + N_2 \Phi_{m1} \end{cases}$$

$$\begin{cases} L_{11} = N_1 (\Phi_{m1} + \Phi_{l1}) / i_1 = L_{m1} + L_{l1} \\ L_{22} = N_2 (\Phi_{m2} + \Phi_{l2}) / i_2 = L_{m2} + L_{l2} \end{cases}$$


$$\begin{cases} L_{12} = N_1 \Phi_{m2} / i_2 \\ L_{21} = N_2 \Phi_{m1} / i_1 \end{cases} \Rightarrow L_{12} = L_{21} = N_1 N_2 \mu$$

$$\begin{cases} \psi_1 = L_{11} i_1 + L_{12} i_2 \\ \psi_2 = L_{21} i_1 + L_{22} i_2 \end{cases}$$

اگر جریانهای نسبت برهمه دو سه بیسج مشابه روی خودی و متقابل را در هر دو جهت تولید کنند اندرکنش متقابل مثبت است در غیر این صورت منفی است

$$P = P_0 + P_2 \cos 2\alpha$$

$$\psi_a = -l_{aa} i_a - l_{ab} i_b - l_{ac} i_c + l_{ad} i_d + l_{ak} i_k + l_{aq} i_q$$



$$e_a = \frac{d\psi_a}{dt} - R_a i_a$$

دینامو برای e\_c و e\_b

مغناطیس = استاتور

$$\begin{cases} MMF_{ad} = N_a i_a \cos \theta \\ MMF_{aq} = -N_a i_a \sin \theta \end{cases}$$

$$\begin{cases} \Phi_{gad} = (N_a i_a \cos \theta) P_d \\ \Phi_{gaq} = (-N_a i_a \sin \theta) P_q \end{cases}$$

$$\Phi_{gaa} = \Phi_{gad} \cos \theta - \Phi_{gaq} \sin \theta = N_a i_a (P_d \cos^2 \theta + P_q \sin^2 \theta) = N_a i_a \left[ \frac{P_d + P_q}{2} + \frac{P_d - P_q}{2} \cos 2\theta \right]$$

$$l_{gaa} = L_{g0} + L_{aa2} \cos 2\theta \quad \leftarrow \quad l_{gaa} = \frac{N_a \Phi_{gaa}}{i_a}$$

$$l_{aa} = L_{a0} + L_{aa2} \cos 2\theta = L_{aa0} + L_{aa2} \cos 2\theta$$

$$l_{bb} = L_{aa0} + L_{aa2} \cos 2(\theta - \frac{2\pi}{3})$$

$$l_{cc} = L_{aa0} + L_{aa2} \cos 2(\theta + \frac{2\pi}{3})$$

$$\Phi_{gba} = \Phi_{gad} \cos(\theta - \frac{2\pi}{3}) - \Phi_{gaq} \sin(\theta - \frac{2\pi}{3}) = N_a i_a \left[ -\frac{P_d + P_q}{4} + \frac{P_d - P_q}{2} \cos(2\theta - \frac{2\pi}{3}) \right]$$

$$l_{gba} = \frac{N_a \Phi_{gba}}{i_a} = -\frac{1}{2} L_{g0} + L_{ab2} \cos(2\theta - \frac{2\pi}{3})$$

$$l_{ab} = l_{ba} = -L_{ab0} + L_{ab2} \cos(2\theta - \frac{2\pi}{3}) = -L_{ab0} - L_{ab2} \cos(2\theta + \frac{\pi}{3})$$

$$l_{bc} = l_{cb} = -L_{ab2} - L_{ab2} \cos(2\theta - \pi) \quad l_{ca} = l_{ac} = -L_{ab0} - L_{ab2} \cos(2\theta - \frac{\pi}{3})$$

$\psi_{afd} = L_{afd} \cos \theta$  ,  $\psi_{akd} = L_{akd} \cos \theta$  ,  $\psi_{akq} = L_{akq} \cos(\theta + \frac{\pi}{2}) = -L_{akq} \sin \theta$

برای فاز b کانت  $\theta \leftarrow \theta - \frac{2\pi}{3}$  ، برای فاز c کانت  $\theta \leftarrow \theta + \frac{2\pi}{3}$   
 حال که اندر کانتها را حساب می‌کنیم متوجه می‌شویم که در ابتدا  $\psi$  نژادها را حساب می‌کنیم.

$\psi_a = -i_a [L_{aa_0} + L_{aa_2} \cos 2\theta] + i_b [L_{ab_0} + L_{aa_2} \cos(2\theta + \frac{\pi}{3})] + i_c [L_{ac_0} + L_{aa_2} \cos(2\theta - \frac{\pi}{3})] +$   
 $+ i_{fd} L_{afd} \cos \theta + i_{kd} L_{akd} \cos \theta - i_{kq} L_{akq} \sin \theta$

$\psi_b = i_a [L_{ab_0} + L_{aa_2} \cos(2\theta + \frac{\pi}{3})] - i_b [L_{aa_0} + L_{aa_2} \cos(2\theta - \frac{2\pi}{3})] + i_c [L_{ab_0} + L_{aa_2} \cos(2\theta - \pi)] +$   
 $+ i_{fd} L_{afd} \cos(\theta - \frac{2\pi}{3}) + i_{kd} L_{akd} \cos(\theta - \frac{2\pi}{3}) - i_{kq} L_{akq} \sin(\theta - \frac{2\pi}{3})$

$\psi_c = i_a [L_{ac_0} + L_{aa_2} \cos(2\theta - \frac{\pi}{3})] + i_b [L_{ab_0} + L_{aa_2} \cos(2\theta - \pi)] - i_c [L_{aa_0} + L_{aa_2} \cos(\theta + \frac{2\pi}{3})] +$   
 $+ i_{fd} L_{afd} \cos(\theta + \frac{2\pi}{3}) + i_{kd} L_{akd} \cos(\theta + \frac{2\pi}{3}) - i_{kq} L_{akq} \sin(\theta + \frac{2\pi}{3})$

$e_{fd} = \frac{d\psi_{fd}}{dt} + R_{fd} i_{fd}$  ,  $e_{kd} = \frac{d\psi_{kd}}{dt} + R_{kd} i_{kd}$  ,  $e_{kq} = \frac{d\psi_{kq}}{dt} + R_{kq} i_{kq}$

$\psi_{fd} = L_{ffd} i_{fd} + L_{fkd} i_{kd} - L_{efd} [i_a \cos \theta + i_b \cos(\theta - \frac{2\pi}{3}) + i_c \cos(\theta + \frac{2\pi}{3})]$   
 $\psi_{kd} = L_{fkd} i_{fd} + L_{kkd} i_{kd} - L_{akd} [i_a \cos \theta + i_b \cos(\theta - \frac{2\pi}{3}) + i_c \cos(\theta + \frac{2\pi}{3})]$   
 $\psi_{kq} = L_{kkq} i_{kq} + L_{akq} [i_a \sin \theta + i_b \sin(\theta - \frac{2\pi}{3}) + i_c \sin(\theta + \frac{2\pi}{3})]$

$i_d = k_d [i_a \cos \theta + i_b \cos(\theta - \frac{2\pi}{3}) + i_c \cos(\theta + \frac{2\pi}{3})]$  ← تبدیل  $dq_0$   
 $i_q = -k_q [i_a \sin \theta + i_b \sin(\theta - \frac{2\pi}{3}) + i_c \sin(\theta + \frac{2\pi}{3})]$   
 اگر جریانهای فازها متساوی باشند  
 $i_d = k_d \frac{3}{2} \text{Im} \sin(\omega_s t - \theta) \xrightarrow{k_d = \frac{2}{3}} i_d = \text{Im} \sin(\omega_s t - \theta)$   
 $i_q = -k_q \frac{3}{2} \text{Im} \cos(\omega_s t - \theta) \xrightarrow{k_q = \frac{2}{3}} i_q = \text{Im} \cos(\omega_s t - \theta)$   
 مقادیر  $k_d$  و  $k_q$  در نگاه اول متساوی است  
 زیرا اغلب آنرا در حالت سه ساری  
 با  $\frac{2}{3}$  اختیار شده است.  
 دانستن جریانهای استاتور در دینام  
 بلاهرشتر.

$i_0 = \frac{1}{3} (i_a + i_b + i_c) \xrightarrow{\text{تساوی متساوی}} I_0 = 0$   
 $\begin{bmatrix} i_d \\ i_q \\ i_0 \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \cos \theta & \cos(\theta - \frac{2\pi}{3}) & \cos(\theta + \frac{2\pi}{3}) \\ -\sin \theta & -\sin(\theta - \frac{2\pi}{3}) & -\sin(\theta + \frac{2\pi}{3}) \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix}$  تبدیل  $dq_0$   
 $\begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 1 \\ \cos(\theta - \frac{2\pi}{3}) & -\sin(\theta - \frac{2\pi}{3}) & 1 \\ \cos(\theta + \frac{2\pi}{3}) & -\sin(\theta + \frac{2\pi}{3}) & 1 \end{bmatrix}$  کانت تبدیل  $dq_0$



تکامل شار و انرژی (ψ) را به صورت مؤلفه‌های dqo می‌نویسند:

$$\psi_d = - \underbrace{(L_{aa_0} + L_{ab_0} + \frac{3}{2} L_{aa_2})}_{L_d} i_d + L_{afd} i_{fd} + L_{akd} i_a$$

$$\psi_q = - \underbrace{(L_{aa_0} + L_{ab_0} - \frac{3}{2} L_{aa_2})}_{L_q} i_q + L_{akq} i_{kq}$$

$$\psi_o = - \underbrace{(L_{aa_0} - 2L_{ab_0})}_{L_o} i_o$$

اسکاتور

$$\psi_{fd} = L_{ffd} i_{fd} + L_{fkd} i_{kd} - \frac{3}{2} L_{afd} i_d$$

$$\psi_{kd} = L_{fkd} i_{fd} + L_{kkd} i_{kd} - \frac{3}{2} L_{akd} i_d$$

$$\psi_{kq} = L_{kkq} i_{kq} - \frac{3}{2} L_{akq} i_q$$

\* در معادلات شار و انرژی روتور ظاهر نمی‌شود زیرا مؤلفه شار جریان آرمیچر تغییر نمی‌کند. یعنی شار در روتور ثابت است.

$$e_d = \frac{d\psi_d}{dt} - \psi_q \frac{d\theta}{dt} - R_a i_d$$

$$e_q = \frac{d\psi_q}{dt} + \psi_d \frac{d\theta}{dt} - R_a i_q$$

$$e_o = \frac{d\psi_o}{dt} - R_a i_o$$

توان اسکاتور بر حسب dqo :  
توان  $P_t$  رگستور  $T_e$   
 $P_t = e_a i_a + e_b i_b + e_c i_c$   
 $P_t = \frac{3}{2} (e_d i_d + e_q i_q + 2e_o i_o)$

اگر حالت متعادلی باشد  $e_o = i_o = 0$   
 $P_t = \frac{3}{2} (e_d i_d + e_q i_q)$

$$P_t = \frac{3}{2} \left[ i_d \frac{d\psi_d}{dt} + i_q \frac{d\psi_q}{dt} + 2i_o \frac{d\psi_o}{dt} + (\psi_d i_q - \psi_q i_d) \omega_r - (i_d + i_q + 2i_o) R_a \right]$$

بیان می‌کند که توان بر اساس تغییر انرژی و شار در روتور انتقال یافته از روتور به شبکه است.

$$T_e = \frac{3}{2} (\psi_d i_q - \psi_q i_d) \frac{\omega_r}{\omega_{mech}} = \frac{3}{2} (\psi_d i_q - \psi_q i_d) \frac{P_t}{2}$$

$$\begin{cases} i_a = I_m \sin(\omega_s t + \phi) \\ i_b = I_m \sin(\omega_s t + \phi - \frac{2\pi}{3}) \\ i_c = I_m \sin(\omega_s t + \phi + \frac{2\pi}{3}) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} i_d = I_m \sin(\omega_s t + \phi - \theta) \\ i_q = -I_m \sin(\omega_s t + \phi - \theta) \\ i_o = 0 \end{cases}$$

در روتور جریان متغیر است. اگر  $dq$  را برابر  $kq$  در نظر بگیریم، انتخاب کنیم داریم:

$$\begin{bmatrix} i_d \\ i_q \\ i_o \end{bmatrix} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} \cos \theta & \cos(\theta - \frac{2\pi}{3}) & \cos(\theta + \frac{2\pi}{3}) \\ -\sin \theta & -\sin(\theta - \frac{2\pi}{3}) & -\sin(\theta + \frac{2\pi}{3}) \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} = \sqrt{\frac{2}{3}} A^T \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \\ i_o \end{bmatrix}$$

معادلات لرموسی واحد:  
① کمپلکس‌های پایه اسکاتور:

$f_{base} =$  فرکانس پایه  
 $\omega_{base} = 2\pi f_{base}$  (الکتريكي)  
 $\psi_{base} = L_s i_{s, base}$

$i_{s, base} =$  جریان پایه  
 $e_{s, base} = \sqrt{3} VA_{base}$  (توان)  
 $Z_{s, base} = \frac{e_{s, base}}{i_{s, base}}$   
 $\omega_{m, base} = \omega_{base} \frac{Z}{P_f}$  (مکانیکی)  
 $L_{s, base} = \frac{Z_{s, base}}{\omega_{base}}$

$$= \frac{L_{ad}}{L_{afd}} i_{s \text{ base}} \quad , \quad i_{kd \text{ base}} = \frac{L_{ad}}{L_{akd}} i_{s \text{ base}}$$

کتابخانه ملی ایران - تهران

$$L_{kq \text{ base}} = \frac{L_{aq}}{L_{akq}} i_{s \text{ base}} \quad , \quad e_{fd \text{ base}} = \frac{j\omega_3 VA_{\text{base}}}{i_{fd \text{ base}}} \quad , \quad Z_{fd \text{ base}} = \frac{e_{fd \text{ base}}}{i_{fd \text{ base}}} = \frac{j\omega_3 VA_{\text{base}}}{i_{fd \text{ base}}^2}$$

$$Z_{kd \text{ base}} = \frac{j\omega_3 VA_{\text{base}}}{i_{kd \text{ base}}^2} \quad , \quad Z_{kq \text{ base}} = \frac{j\omega_3 VA_{\text{base}}}{i_{kq \text{ base}}^2} \quad , \quad L_{fd \text{ base}} = \frac{Z_{fd \text{ base}}}{\omega_{\text{base}}}$$

$$L_{kd \text{ base}} = \frac{Z_{kd \text{ base}}}{\omega_{\text{base}}} \quad , \quad L_{kq \text{ base}} = \frac{Z_{kq \text{ base}}}{\omega_{\text{base}}} \quad , \quad t_{\text{base}} = \frac{1}{\omega_{\text{base}}} \quad , \quad T_{\text{base}} = \frac{j\omega_3 VA_{\text{base}}}{\omega_{\text{base}}}$$

$$\begin{cases} L_{afd} = L_{fda} = L_{akd} = L_{kda} = L_{ad} \\ L_{akq} = L_{kqa} = L_{aq} \\ L_{fkd} = L_{kdf} \end{cases}$$

معادلات ماشین سکرون در فضای دایره ای:

$$\begin{cases} e_d = P \psi_d - \psi_q \omega_r - R_a i_d \\ e_q = P \psi_q + \psi_d \omega_r - R_a i_q \\ e_o = P \psi_o - R_a i_o \end{cases}$$

$$\begin{cases} e_{fd} = P \psi_{fd} + R_{fd} i_{fd} \\ 0 = P \psi_{1d} + R_{1d} i_{1d} \\ 0 = P \psi_{1q} + R_{1q} i_{1q} \\ 0 = P \psi_{2q} + R_{2q} i_{2q} \end{cases}$$

سازدگر استاتور

$$\begin{cases} \psi_d = -(L_{ad} + L_1) i_d + L_{ad} i_{fd} + L_{ad} i_{1d} \\ \psi_q = -(L_{aq} + L_1) i_q + L_{aq} i_{1q} + L_{aq} i_{2q} \\ \psi_o = -L_o i_o \end{cases}$$

سازدگر روتور

$$\begin{cases} \psi_{fd} = L_{ffd} i_{fd} + L_{fid} i_{1d} - L_{ad} i_d \\ \psi_{1d} = L_{fid} i_{fd} + L_{11d} i_{1d} - L_{ad} i_d \\ \psi_{1q} = L_{11q} i_{1q} + L_{aq} i_{2q} - L_{aq} i_q \\ \psi_{2q} = L_{aq} i_{1q} + L_{22q} i_{2q} - L_{aq} i_q \end{cases}$$

در محور q از سطح بیخ ادر و در محور d از سطح بیخ سیراکننده ا (رنگ قرمز شده است)


$$T_e = \psi_d i_q - \psi_q i_d$$


رومادلات فوق الکتریکی بردن غیر با همته اینرور مشتق با P (با  $\frac{1}{\omega_{\text{base}}}$ ) جایگزین می شود

$$\begin{cases} L_{fd} = L_{ffd} - L_{fid} \\ L_{1d} = L_{11d} - L_{f1d} \end{cases}$$


$$\begin{cases} L_{1q} = L_{11q} - L_{aq} \\ L_{2q} = L_{22q} - L_{aq} \end{cases}$$

مدار معادله = تشریح می کنیم ←






(الف) مدار معادل محور d




(ب) مدار معادل محور q

در مدار فوق مدارهای معادل کامل محور d و q با توجه اینها اگر از انت ولتاژ همکار صحتی است که در ولتاژهای  
 حرجی صرفه نظر کنیم مدارهای زیر را داریم:



(الف) مدار معادل محور d



(ب) مدار معادل محور q